

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	263	Stadt Straubing Umweltamt	1 70/1 ha
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	263	Stadt Straubing Umweltamt	wg
Betreiber	[Name]	Donaufutter		
Standort	[Bezeichnung]	Straubing am Donauhafen Straubing-Sand		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Europaring 21	94315	Straubing
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Herstellung von pflanzlichen Futtermittelerzeugnissen		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	7.34.2		6.4 b ii

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	18.11.2021	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]			
	Schwerpunkte [X]	X	Pressenlinie 2	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Bescheid vom 12.03.2015, alle Anzeigen	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Die Abluftführung von der Pressenlinie 2 (Kühler) entspricht nicht der Genehmigung.	Senkrechte Ausblasung ins Freie	Ende Juni 2022	Überprüfung durch Genehmigungsbehörde	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL